

应对价格压力的 4 种方法

借助互联网，消费者能够随时随地访问产品信息进行成本比较和款式选择。全球化也扩展了竞争舞台，您面临的竞争可能来自附近，也可能来自全世界。


如何参与竞争并保持利润率？

挑战

响应

人力成本

培训和保留合格员工的成本越来越高。




从订单处理到卸料的非增值工作的自动化。




非质量成本

交付周期更加紧迫意味着可用于有效控制质量的时间更短。




高裁剪品质，轻松布置，即时重新裁剪不合格裁片。



整体拥有成本

提升产量通常意味着需要投资购买新机器。



借助力克数字化裁剪平台的订阅版软件模块，可以轻松调整生产规模，仅为所需功能付费。




单位裁片成本

在购买和裁剪各种量少的物料时，难以降低单位裁片成本。



以优化的每平方米生产力、更长使用寿命的刀片、降低的能耗以及不使用塑料薄膜和底纸来降低单位裁片成本。



按订单生产的 4.0 裁剪房通过优化资源、降低运营成本并避免非质量成本，让制造商能够保持利润率。